


Согласовано:

Главный инженер


ОАО «Владморрыбпорт»

 Ющенко А.В.

14.02.2017

Начальнику отдела

Механизации


 Епурю С.Ю.

15.02.2017г.


ЗАЯВКА


Прошу организовать ремонт тормозного шкива механизма подъема п/к «Кировец» в количестве 1 шт., сторонней организацией.

Начальник участка



Смолин С.Ф.


15.02.17г.


$$R_{Z40} \sqrt{h}$$

1. Отливки группы III по ост. 5.9285-18.
2. Неудачные предельные отклонения размеров: $H12, h12, \pm 1T12/2$.
3. Отклонение центрального угла между осями двух лобовых анд, 5 не более $\pm 11^\circ$.

Примечание: Размеры сняты с образца в ОАО "Владимирский порт".

[illegible]